

プラネックス ブルートゥース スタートガイド

Bluetooth™ USBアダプタ

GW-BH03U

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

このマニュアルの構成

Bluetooth™ USBアダプタ
GW-BH03U

本マニュアルではGW-BH03Uのインストール手順について説明します。本製品の設定手順および使用手順については付属のCD-ROMに収められているマニュアルを参照してください。

1.ユーティリティとドライバファイルのインストール

2.アダプタのコンピュータへの取り付け

3.ドライバのインストール

4.インストール後デスクトップ上のBluetooth™アイコンをダブルクリックしてユーティリティを起動させて下さい

マニュアルはCD-ROM内のmanualフォルダに収められています。
本製品は、以下の手順でインストールします。

マニュアル内の表記について
本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。
ブルートゥーススタートガイド
Version:1.0 PMN-03-11-YT-GW-BH03U

1 はじめに

1-1 概要

Bluetooth技術とは、Bluetooth Special Interest Group (SIG)によって研究・開発が進められている技術の呼び名で、コンピュータやその他の周辺機器、および携帯電話をはじめとする家電機器の間を2.4GHz帯の無線周波数を利用して接続することができます。Bluetoothを使用する事で、簡単に意識する事無く様々な機器を接続することができるため、デバイスを問わないデータ交換を実現するインターフェイスとして期待されています。

本製品はBluetooth Ver1.1およびUSB Spec1.1に準拠したBluetooth USBアダプタで、USBポートをもつコンピュータにBluetoothインターフェイスを持たせることができます。本製品の通信距離は屋外見通し距離で最大40mです。また通信速度は非対称型通信時で最大723.2Kbpsです。

1-2 特徴

- ・ Bluetooth Ver1.1準拠
- ・ USB Spec1.1準拠
- ・ 小型軽量で携帯性抜群
- ・ Bluetooth内蔵の携帯電話やコンピュータと接続可能
- ・ USBバスパワーで動作。ACアダプタなどの外部電源不要
- ・ 名刺交換やファイル交換等、10種類のプロファイルに対応
- ・ コンピュータのバッテリー駆動を考慮した省電力設計

1-3 梱包内容の確認

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

- GW-BH03U 本体
- CD-ROM (ドライバ&ユーティリティ&マニュアル)
- スタートガイド
- 保証書
- 安全に関する説明書


2 インストール

本章ではコンピュータへのアダプタのインストール手順を説明します。


- 1.ユーティリティとドライバファイルのインストール (2-1)
- 2.アダプタのコンピュータへの取り付け (2-2)
- 3.ドライバのインストール (2-3)
- 4.インストールの確認 (2-4)

2-1 ユーティリティとドライバファイルのインストール

- 1.本製品に付属のドライバ&ユーティリティCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。
- 2.自動的にインストールウィザードが起動されます。[次へ]をクリックします。



- 3.「使用許諾契約」が表示されます。「使用許諾契約の条項に同意します」を選び、[次へ]ボタンをクリックします。




裏面へ▶▶▶

4. 「インストール先のフォルダ」が表示されます。
[次へ]をクリックします。



ここをクリックします

5. 「プログラムをインストールする準備ができました」が表示されます。
[インストール]をクリックします。インストールが開始されます。



ここをクリックします

注意:


Windows 98SecondEditionではインストール中にWindows98SecondEditionのCD-ROMを要求されるときがあります。CD-ROMを要求されるときは、Windows 98SecondEditionのCD-ROMに入れ替えて、ディレクトリ名を入力してください。
例:CD-ROMドライブがDドライブの場合はd:\ywin98と入力します。
またWindows 98プリインストールのコンピュータでは
c:\windows\options\cabsと入力します。

- 6.Windows 2000.Windows XPでは途中で「ドライバの署名通知」が表示されます。「OK」をクリックします。



ここをクリックします

7. 「Bluetoothデバイスが見つかりません」が表示されます。「キャンセル」をクリックして続行します。




ここをクリックします

8. 「インストールウィザードの完了」が表示されます。[完了]をクリックします。



ここをクリックします


- 9.Windows XP以外ではコンピュータの再起動を要求するメッセージが表示されます。[はい]をクリックしてコンピュータを再起動します。



ここをクリックします

2-2 アダプタのコンピュータへの取り付け

コンピュータの再起動後、本製品のUSBコネクタをコンピュータのUSBポートに接続します。コンピュータのUSBポートが複数ある場合は、なるべくコンピュータ本体の前面などの空間的に広い側にあるポートに取り付けることを推奨します。



注意:

本製品はUSBハブ経由での接続は保証しておりません。必ずコンピュータ本体に直接接続してください

2-3 ドライバのインストール

本製品をコンピュータに接続すると、コンピュータからプラグアンドプレイで本製品が認識され、ドライバのインストールが開始されます。ご使用のOSのインストール手順にそってドライバをインストールしてください。

●Windows 98 SecondEdition/Windows ME


- 1.本製品をコンピュータに接続するとプラグアンドプレイで認識され、ドライバのインストールが自動的に開始されます。
- 2.ドライバのインストール中にファイルを要求されるメッセージが表示されるときがあります。ファイルのコピー元を指定するウィンドウが表示されるので、ファイルのコピー元に C:\WINDOWS\SYSTEMY と入力して [OK] をクリックします。
- 3.ドライバがインストールされます。

●Windows 2000

- 1.本製品をコンピュータに接続するとプラグアンドプレイで認識され、ドライバのインストールが自動的に行われます。

●Windows XP

- 1.本製品をコンピュータに接続するとプラグアンドプレイで認識され、「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されます。「次へ」をクリックします。




ここをクリックします

- 2.ドライバが自動的に検出され、インストールが開始されます。途中で「ロゴテストに合格していません」というメッセージが表示されます。「続行」をクリックします。



ここをクリックします

3. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。「完了」をクリックします。



ここをクリックします

2-4 インストールの確認

下記の手順でドライバが正常にインストールされていることを確認します。

1. [マイコンピュータ] をダブルクリックし、[コントロールパネル] アイコンをダブルクリックします。Windows XPでは [スタート] メニューからマイコンピュータをクリックします。
- 2.コントロールパネルから [システム] アイコンをダブルクリックします。システムのプロパティが表示されます。
- 3.Windows 98 SecondEditionおよびWindows MEでは [デバイス マネージャ] タブをクリックします。Windows 2000およびWindows XPでは [デバイス マネージャ] をクリックします。
- 4.デバイス マネージャが表示されます。USB ユニバーサルシリアルバスコントローラ USB (Universal Serial Bus) コントローラの左の十をクリックします。
[Silicon Wave Bluetooth Device] が表示されていればインストールは完了です。

